










Inhalt - Contents - Contenu - Inhoud - contenuto -contenido-conteúdo - περιεχόμενο

Zirbe 06 263


Schrank 3 Türen

Beschlagbeutel:


A 	B  15 ohne Rand		
36 x	40 x		
D  8 x 30	E 	F 	G  6,3 x 9
25 x	2 x	16 x	8 x
H  H7	I  door left/right K0	J  door middle K9	K 
9 x	6 x	3 x	2 x
L  M4	M  SW 5	N  SW 4	O  3 x 16
4 x	1 x	1 x	30 x
P  Unita 7 x 40	Q  Unita 7 x 50 GK	R  rechts	S  links
9 x	4 x	2 x	2 x
T 	U 	V  3,5 x 15	W 
4 x	3 x	2 x	1 x




Inhalt - Contents - Contenu - Inhoud - contenuto - contenido-conteúdo - περιεχόμενο



Vormontage Seite links und rechts Pos 1 und 2.




Alle Dübellöcher mit Leim versehen



Vor weiterer Montage der Beschläge den Leim 30 min abbinden lassen.
 Before further installation of the fittings the glue thicken for 30 minutes.
 Avant l'installation ultérieure des raccords, la colle épaissir pendant 30 minutes.
 Voor verdere montage van het beslag de lijm dik gedurende 30 minuten.
 Prima ulteriore installazione dei raccordi addensare la colla per 30 minuti.
 Antes de la instalación posterior de los accesorios de la cola espesar durante 30 minutos.
 Antes da instalação posterior dos acessórios a engrossar cola durante 30 minutos.
 Πριν από την περαιτέρω εγκατάσταση των εξαρτημάτων πυκνώσει η κόλλα για 30 λεπτά.


Vormontage Mittelseite Pos 6.

Vor dem Eindrehen der Exzenterbolzen Gewindehülse eindrücken
 Push Before installing the eccentric threaded sleeve
 Poussez Avant d'installer le manchon excentrique fileté
 Druk voordat u de excentrieke schroefmof
 Spingere Prima di installare il manicotto eccentrico filettato
 Empuje Antes de instalar el casquillo roscado excéntrico
 Empurrar Antes de instalar a manga excêntrica com rosca
 Πριν από την εγκατάσταση Σπρώξτε τον εκκεντρικό σπείρωμα μανίκι




Vor weiterer Montage der Beschläge den Leim 30 min abbinden lassen.
 Before further installation of the fittings the glue thicken for 30 minutes.
 Avant l'installation ultérieure des raccords, la colle épaissir pendant 30 minutes.
 Voor verdere montage van het beslag de lijm dik gedurende 30 minuten.
 Prima ulteriore installazione dei raccordi addensare la colla per 30 minuti.
 Antes de la instalación posterior de los accesorios de la cola espesar durante 30 minutos.
 Antes da instalação posterior dos acessórios a engrossar cola durante 30 minutos.
 Πριν από την περαιτέρω εγκατάσταση των εξαρτημάτων πυκνώσει η κόλλα για 30 λεπτά.


Vormontage Türen und Schubkastenfronten



Vormontage Zwischenboden Pos 11, und Konstruktionsböden Pos 7 und 8.




Alle Dübellöcher mit Leim versehen




Vor dem Eindrehen der Exzenterbolzen Gewindehülse eindrücken
Push Before installing the eccentric threaded sleeve
Poussez Avant d'installer le manchon excentrique fileté
Druk voordat u de excentrieke schroefmof
Spingere Prima di installare il manicotto eccentrico filettato
Empuje Antes de instalar el casquillo roscado excéntrico
Empurrar Antes de instalar a manga excêntrica com rosca
Πριν από την εγκατάσταση Σπρώξτε τον εκκεντρικό σπειρώμα μάνικι

Vormontage Zwischenstück Pos 12




Alle Dübellöcher mit Leim versehen





Vor weiterer Montage der Beschläge den Leim 30 min abbinden lassen.
Before further installation of the fittings the glue thicken for 30 minutes.
Avant l'installation ultérieure des raccords, la colle épaissir pendant 30 minutes.
Voor verdere montage van het beslag de lijm dik gedurende 30 minuten.
Prima ulteriore installazione dei raccordi addensare la colla per 30 minuti.
Antes de la instalación posterior de los accesorios de la cola espesar durante 30 minutos.
Antes da instalação posterior dos acessórios a engrossar cola durante 30 minutos.
Πριν από την περαιτέρω εγκατάσταση των εξαρτημάτων πυκνώσει η κόλλα για 30 λεπτά.

Montage Schubkästen 2x





Vormontage Oberboden Pos 4 und Unterboden Pos 5.








Alle Dübellöcher mit Leim versehen




Alle Dübellöcher mit Leim versehen






30 min









2.







Vor weiterer Montage der Beschläge den Leim 30 min abbinden lassen.
 Before further installation of the fittings the glue thicken for 30 minutes.
 Avant l'installation ultérieure des raccords, la colle épaissir pendant 30 minutes.
 Voor verdere montage van het beslag de lijm dik gedurende 30 minuten.
 Prima ulteriore installazione dei raccordi addensare la colla per 30 minuti.
 Antes de la instalación posterior de los accesorios de la cola espesar durante 30 minutos.
 Antes da instalação posterior dos acessórios a engrossar cola durante 30 minutos.
 Πριν από την περαιτέρω εγκατάσταση των εξαρτημάτων πυκνώσει η κόλλα για 30 λεπτά.




Einbau Schubkästen



Anbau Türen / Wandbefestigung




Beiliegenden Kippschutz W mit beiliegenden Schrauben V anschrauben. Anschliessend Kippschutz an der Wand befestigen. Für die Wand geeignete Dübel verwenden. Vor dem Bohren den Verlauf von Strom- und Wasserleitungen unbedingt überprüfen und berücksichtigen !



... weitere Infos über unsere Produkte unter

www.schardt.com



Schardt GmbH & Co. KG
Am Riegel 15
96268 Mitwitz
Tel. 09266/9907-0
Fax 09266/9907-77
E-Mail: info@schardt.com